


分期验收情况说明

中山心成环保科技有限公司位于中山市东凤镇安乐村同乐二路81号三幢二楼之二。由于编制环评时处于项目规划初期，以及根据实际订单数量，我司在实际生产过程部分设备未引进，公司对目前已建成的生产线及设备进行验收工作，设备数量情况如下：

序号	工序	设备名称		型号	环评数量	本期验收数量	待验收数量
1	喷漆	喷漆线 1#	喷漆柜 (自动)	喷漆房尺寸 5m*4.5m*2m	1台	0台	1台
2				水帘柜水池尺寸 3m*3m*0.2m	1台	0台	1台
3				喷枪	4支	0支	4支
4			喷漆柜(人工, 两个工位)	喷漆房尺寸 6m*1.5m*2m	1台	0台	1台
5				水帘柜水池尺寸 3m*1.5m*0.3m	1台	0台	1台
6				喷枪	2支	0支	2支
7			除尘柜	1.5m*1.5m*1.8m 水池高度 0.2m	2台	0台	2台
8				喷气枪	2支	0支	2支
9			烘干线	25m	1台	0台	1台
10			烘干线	15m	1台	0台	1台
11		喷漆线 2#	喷漆柜 (自动)	喷漆房尺寸 5m*4.5m*2m	1台	1台	0台
12				水帘柜水池尺寸 3m*3m*0.2m	1台	1台	0台
13				喷枪	4支	4支	0支
14			喷漆柜(人工, 两个工位)	喷漆房尺寸 6m*1.5m*2m	1台	1台	0台
15				水帘柜水池尺寸 3m*1.5m*0.3m	1台	1台	0台
16				喷枪	2支	2支	0支
17			除尘柜	1.5m*1.5m*1.8m 水池高度 0.2m	2台	2台	0台
18				喷气枪	2支	2支	0支
19			烘干线	25m	1台	1台	0台
20			烘干线	15m	1台	1台	0台



21	喷漆线 3#	喷漆柜 (自动)	喷漆房尺寸 5m*4.5m*2m	1台	0台	1台
22			水帘柜水池尺寸 3m*3m*0.2m	1台	0台	1台
23			喷枪	4支	0支	4支
24		喷柜(人工, 两个工位)	喷漆房尺寸 6m*1.5m*2m	1台	0台	1台
25			水帘柜水池尺寸 3m*1.5m*0.3m	1台	0台	1台
26			喷枪	2支	0支	2支
27		除尘柜	1.5m*1.5m*1.8m 水池高度 0.2m	2台	0台	2台
28			喷气枪	2支	0支	2支
29		烘干线	25m	1台	0台	1台
30		烘干线	15m	1台	0台	1台
31	/	空压机	/	1台	1台	0台
32	注塑	注塑机	120T (15g)	1台	0台	1台
33		冷却塔	/	1台	0台	1台
34		破碎机	/	1台	0台	1台
35		混料机	/	1台	0台	1台

由于设备减少，项目投资、产能、员工人数、原辅材料、固（液）体废物等均相应减少，具体变化情况如下：

产品产能：

序号	名称	规格型号	环评年产量	实际年产量
1	小家电配件	20cm*25cm*32cm; 5cm*10cm*2cm	100 万件	35 万件

原辅材料用量：

序号	工序	名称	环评设计年用量	实际年用量
1	喷漆	塑料配件	60 万件	21 万件
2		水性漆	4.9 吨	1.715 吨
3	注塑	PC 塑料	2 吨	0 吨
4		PP 塑料	1 吨	0 吨
5		ABS 塑料	5 吨	0 吨

固（液）体废物：

序号	固废类型	污染物名称	环评 审批量	年预计 产生量	污染防治措施
1	生活垃圾	生活垃圾	3.25t/a	0.9t/a	交环卫部门清运处理
2	一般工业 固体废物	塑料原材料包装物	0.01t/a	0.003t/a	交由有一般工业固体废物处理能力的单位处理
3		除尘柜沉渣	0.001t/a	0.0003t/a	



4	危险废物	水帘柜、水喷淋处理 废气产生的废漆渣	1.9t/a	0.6t/a	交由东莞中普环境科技 有限公司转运处理
5		废水性漆包装桶	0.01t/a	0.003t/a	
6		废活性炭	1.47t/a	0.5t/a	

员工：环评申报时员工人数为 15 人，目前实际员工人数为 6 人。

项目投资：环评申报时总投资 300 万元，其中环保投资 10 万元，
实际总投资 105 万元，其中环保投资 3.5 万元。

后续设备、原辅材料等若有增加，另行申报验收。

特此说明!

中山心成环保科技有限公司

年 月 日

