

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 大洋湾景区套闸工程

项目编号 2019-320902-48-03-356394

建设地点 盐城市亭湖区南洋镇

验收单位 盐城大洋湾组团开发有限公司

2022 年 9 月 28 日

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 大洋湾景区套闸工程

项目编号 2019-320902-48-03-356394

建设地点 盐城市亭湖区南洋镇

验收单位 盐城大洋湾组团开发有限公司

_____年__月__日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	大洋湾景区套闸工程	行业类别	其它小型水利工程
主管部门 (或主要投资方)	盐城大洋湾组团开发有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	盐城市水利局，盐水行审〔2020〕137号， 2020年12月7日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018年12月~2022年6月		
水土保持方案编制单位	江苏双湖工程项目管理有限公司		
水土保持初步设计单位	盐城市水利勘测设计研究院有限公司		
水土保持监测单位	江苏德宁建设工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	广东省水利水电建设有限公司		
水土保持监理单位	江苏利通建设管理咨询有限公司		
水土保持设施验收 鉴定书编制单位	南京万正工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），2022年9月28日，盐城大洋湾组团开发有限公司在大洋湾景区现场主持召开了大洋湾景区套闸工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有工程设计单位盐城市水利勘测设计研究院有限公司、水土保持施工单位广东省水利水电建设有限公司、水土保持监理单位江苏利通建设管理咨询有限公司、监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司、验收鉴定书编制单位南京万正工程咨询有限公司、水土保持方案编制单位江苏双湖工程项目管理有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前，验收组实地查看了本工程水土保持设施实施与运行情况，查阅了有关技术资料、档案；会上，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况、水土保持设施验收报告编制单位的工作汇报以及方案编制单位、施工单位的补充说明。现场人员均认为该项目水土保持设施基本按照批复的水土保持方案实施完成，质量总体合格，符合国家和地方的有关技术标准，同意验收的基础上，经质询、答疑和讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

洋湾盐渎古镇项目位于盐城市亭湖区南洋镇，位于江苏省盐城市亭湖区南洋镇大洋湾景区中心位置（樱花园以东、环湖路以西）。本工程为新建建设类项目，建设规模为新建上下闸首、闸室、控制楼、廊桥及配套设施等。本工程总占地17.61公顷，其中永久占地5.04公顷，临时占地12.57

公顷，占地类型为农用地，本工程共动用土石方总量30.56万方，其中挖方量为20.03万方，填方量10.53万方，无借方，余（弃）方量9.5万方。本工程于2018年12月动工，2022年6月全部建成，总工期47个月。总投资7222.78万元。

（二）水土保持方案批复情况

2020年12月7日，盐城市水利局以“盐水行审〔2020〕137号”《盐城市水利局关于准予大洋湾景区套闸工程水土保持方案的行政许可决定》，对本项目的水土保持方案进行了批复。方案确定的水土流失防治责任范围为17.61公顷，其中项目建设永久占地5.04公顷，临时占地12.57公顷。工程实际发生水土流失防治责任范围为17.61公顷。

（三）水土保持初步设计情况

本项目水土保持措施纳入主体工程设计中。

（四）水土保持监测情况

2021年1月，建设单位委托江苏德宁建设工程咨询有限公司开展项目水土保持监测，2022年7月编制完成了《大洋湾景区套闸工程水土保持监测总结报告》。主要结论为：水土保持实施效果指标均达到《水保方案》和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2008）确定的目标值，水土流失治理度达到99.43%，水土流失控制比达到2.5，渣土防护率达到99.5%，表土保护率达到98.2%，林草植被恢复率达到98.85%，林草覆盖率达到75.7%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022年8月，建设单位委托南京万正工程咨询有限公司开展本

项目的水土保持设施验收报告编制工作，编制单位完成了《大洋湾景区套闸工程水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案报告书，开展了水土保持监测工作；水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。










（六）验收结论

该项目实施过程中，落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

项目已委托第三方公司对本项目的绿化设施进行养护。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	邵云祥	盐城大洋湾组团开发有限公司	项目负责人		建设单位
成员	仓荣贵	江苏省水文水资源勘测局盐城分局	高工		特邀专家
	王超磊	盐城市水利勘测设计研究院有限公司	高工		特邀专家
	赵君宇	江苏德宁建设工程咨询有限公司	项目负责人		监测单位
	章晶晶	南京万正工程咨询有限公司	项目负责人		验收鉴定书编制单位
	陈建平	江苏双湖工程项目管理有限公司	项目负责人		水土保持方案编制单位
	赖乙君	广东省水利水电建设有限公司	项目负责人		施工单位
	徐跃生	江苏利通建设管理咨询有限公司	项目负责人		监理单位
	邓翼峰	盐城市水利勘测设计研究院有限公司	项目负责人		设计单位